



Réception



Préparation



RISQUE MECANIQUE, CHUTES ET TMS

Identification des risques

Conduite à risques

Conduite à tenir

Consignes de sécurité



- Port des EPI

Avec la filmeuse :

- Respecter les consignes d'utilisation

- Respecter la distance de sécurité

- Signaler tout dysfonctionnement au manager

Avec le déroulpack :

- Toujours filmer en marche avant

- Ne pas enjamber les fourches du chariot ou la palette

- Avec poignée : ne pas se baisser, tenir le déroulpack par le bas, à hauteur d'homme, ne pas dépasser la hauteur des épaules